

Uszczelka krawędziowa PVC z klejem hot melt

1) Opis produktu i materiałów (informacja dla konsumenta)

- Profil/uszczelka wykonana z PVC.
- Warstwa klejąca: hot melt (klej termotopliwy) – fabrycznie naniesiony, gotowy do montażu.
- Produkt przeznaczony do docięcia na wymiar i naklejenia na krawędź.

2) Przewidywane zastosowanie

- Ochrona i wykończenie krawędzi (np. blach, płyt, elementów wykończeniowych), ograniczenie otarć i zabrudzeń, poprawa estetyki.
- Montaż na czystych, suchych i odtłuszczonych powierzchniach.

3) Zastosowania niewłaściwe (zakazane / niezalecane)

- Stosowanie na powierzchniach gorących lub w pobliżu źródeł ciepła/ognia.
- Stosowanie jako element nośny, zabezpieczenie konstrukcyjne lub jako jedyna bariera bezpieczeństwa.
- Zastosowania wymagające dopuszczeń branżowych (np. kontakt z żywnością, wyroby medyczne, zabawki) – jeśli nie zadeklarowano tego w ofercie.

4) Identyfikacja zagrożeń i środki zapobiegawcze

Zagrożenia mechaniczne (montaż):

- Ryzyko skaleczenia przy docięciu (nóż, nożyce) lub na ostrych krawędziach elementu.
 - Zapobieganie: rękawice robocze, stabilne podłoże, ostre narzędzie, cięcie „od siebie”.

Zagrożenia dla dzieci i osób wrażliwych:

- Odcinki/ścinki mogą stanowić ryzyko zadławienia.
 - Zapobieganie: przechowywać poza zasięgiem dzieci, usuwać ścinki natychmiast po montażu.

Zagrożenia termiczne/pożarowe:

- PVC i klej hot melt w wysokiej temperaturze mogą się odkształcać; podczas spalania mogą wydzielać drażniące dymy.
 - Zapobieganie: unikać źródeł ognia i przegrzewania; nie spalać odpadów.

5) Instrukcja bezpiecznego montażu

1. Przygotowanie podłoża: oczyścić, osuszyć, odtłuścić; powierzchnia powinna być nośna (bez pyłu/kruszenia).
2. Przymiarka: dopasować długość; zaplanować cięcie.
3. Docięcie: użyć noża/nożyc; chronić dłonie; zabezpieczyć ostrą krawędź elementu.
4. Klejenie: odkleić liner (jeśli występuje), przykleić i docisnąć na całej długości.
5. Kontrola: sprawdzić przyczepność, usunąć ścinki i odpady.

Jeżeli produkt nie może być bezpiecznie użyty bez instrukcji i informacji bezpieczeństwa, należy je dostarczyć w sposób jasny i zrozumiały.

6) Użytkowanie i konserwacja

- Okresowo sprawdzać, czy profil nie odkleja się i nie tworzy odstających fragmentów.
- Czyścić łagodnymi środkami (bez agresywnych rozpuszczalników), testować w niewidocznym miejscu.

7) Przechowywanie i transport

- Przechowywać w opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od promieniowania UV i źródeł ciepła.
- Chronić przed zgnieceniem/odkształceniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.

8) Postępowanie w razie incydentu

- Skaleczenie: oczyścić ranę, zastosować opatrunek; w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
- Kontakt z oczami (np. pył z cięcia): płukać wodą kilka minut; jeśli podrażnienie nie ustępuje – konsultacja medyczna.
- Połknięcie elementu/ścinka: w przypadku dziecka lub trudności w oddychaniu – natychmiast wezwać pomoc medyczną.
- Pożar: ewakuacja; nie wdychać dymu; stosować procedury ppoż. właściwe dla materiałów polimerowych.

9) Utylizacja

- Odpady/ścinki usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami (tworzywa).
- Nie spalać odpadów w warunkach domowych.